07/10/2021 10:01 Via Fácil - Bombeiros



# CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

# VIA FÁCIL BOMBEIROS



### RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 230208-1/2021

Projeto Técnico Nº.: **181251/3548500/2020 - Aprovada** Endereço: RUA DOUTOR OSVALDO CRUZ, 197 -

Bairro: BOQUEIRAO Município: SANTOS

Ocupações: Hospital e assemelhado

#### Considerações

#### Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "H-3", com carga-incêndio de 300 MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018. Considerado que a altura da edificação é de 8,40 metros, conforme medição, adotando os parâmetros do artigo 17, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.

Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 25313,00 m².

- 1 Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 20.811/1983 e Instrução Técnica nº 43/2019. (edificação existente)
- 2 Considerado que as saídas de emergência (percursos máximos, proteção das escadas e lotação) foram dimensionadas de acordo com a Instrução Técnica nº 11/2019 e Instrução Técnica nº 43/2019 (edificações existentes).
- 3 Considerado que o sistema de iluminação de emergência da edificação será atendido por blocos autônomos.
- 4 Considerado que a edificação é em concreto armado conforme as características da Tabela A, da Instrução Técnica nº 08/2019, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.

Considerado que haverá utilização de GLP na edificação

# Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do 'Upload de Docs.' -

- ART/RRT instalação/manutenção CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
- ART/RRT instalação/manutenção compartimentação de shaft e fachada
- ART/RRT instalação/manutenção medida de segurança contra incêndio
- ART/RRT instalação/manutenção sist. utilização de gás inflamável
- ART/RRT instalações elétricas
- Atestado de Brigada de Incêndio
- Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41
- Comprovante de isenção de cobrança de taxa
- Plano de Emergência
- Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.
- Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

#### Orientações Técnicas:

#### Decreto Estadual nº 63.911/2018

1 - Compete ao responsável técnico e ao responsável pela obra adotar, dimensionar e instalar corretamente as medidas de segurança contra incêndio, conforme o disposto neste Regulamento e nas normas técnicas afins (artigo 14 do Decreto Estadual nº 63.911/2018).

#### Instrução Técnica nº 22/2019

1 - Prever proteção da bomba de incêndio contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade (item C.1.4 do Anexo "C" da Instrução Técnica Nº 22/2019).

#### Instrução Técnica nº 20/2019

1 - Prever sinalização de emergência conforme a IT 20/2019. Atender na íntegra.

#### Instrução Técnica nº 18/2019

- 1 Prever pontos de iluminação de emergência nas rotas de fuga verticais (patamares e antecâmaras das escadas, e halls dos pavimentos).
- 2 Será conferido em vistoria a distribuição dos pontos de iluminação de emergência. A distância máxima entre os pontos de iluminação de emergência não deve ultrapassar 15 metros, e entre o ponto de iluminação e a parede 7,5 metros. Outro distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parâmetros da NBR 10898/2013 (item 5.4.1.1 da Instrução Técnica № 18/2019).

#### Instrução Técnica nº 08/2019

1 - Considerado que a estrutura portante da edificação é em concreto armado, e atende ao Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) indicado no Anexo "B" da Instrução Técnica Nº 08/2019.

#### Instrução Técnica nº 19/2019

- 1 A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização.
- 2 A central deve acionar o alarme geral da edificação, devendo ser audível em toda edificação.

Nos edifícios com mais de um pavimento, deve ser previsto pelo menos um acionador manual em cada pavimento. Os mezaninos estarão dispensados desta exigência, caso o acionador manual do piso principal dê cobertura para a área do mezanino, conforme item 5.7.

# Instrução Técnica nº 21/2019

- 1 Todos os pavimentos devem ser protegidos por, no mínimo, dois extintores, na proporção de uma unidade para classe A e outra para classe B e C. É permitido a instalação de duas unidades extintoras iguais de pó ABC. (item 5.2.1.5 da Instrução Técnica Nº 21/2019).
- 2 Em locais de riscos específicos devem ser instalados extintores de incêndio adequados ao risco, independente da proteção geral da edificação (item 5.2.1.12 da Instrução Técnica Nº 21/2019).
- 3 Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais de 5 m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos (item 5.2.1.12.3 da Instrução Técnica Nº 21/2019).

L	
	Complemento das Orientações Técnicas:
	OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no loca de protocolo para que o processo de análise seja concluído.
	No caso de comunique-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Rombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

SANTOS, 24 de setembro de 2021

1. TEN PM ISABEL DE ARAÚJO MEDEIROS Analista CAP PM DENIS LUCAS MELCHIORI Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".